


DIXI 7210

CONDITIONS DE COUPE




$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Matières à usiner			CARBURE	CUTINOX	ap [mm]	ae [mm]	ap [mm]	ae [mm]
	Vc [m/min]	Vc [m/min]						
P	Acier non allié / faiblement allié	< 600 N/mm ²	70 100	100 120	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.3 x ØD1	1 x ØD1
P	Acier non allié / faiblement allié	600 – 1500 N/mm ²		80 100	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
P	Acier de décolletage au plomb		70 100		1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
P	Acier fortement allié	700 – 1500 N/mm ²		50 70	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
M	Acier inoxydable	400 – 700 N/mm ²		80 100	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
K	Fonte grise / Fonte à graphite sphéroïdal perlitique	< 250 HB	70 100	100 120	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
K	Fonte alliée / Fonte à graphite sphéroïdal perlitique	> 250 HB	40 70	80 100	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
K	Fonte à graphite sphéroïdal ferritique / Fonte malléable		70 100	100 120	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
S	Titane, alliage de titane		30 45		1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
N	Alliage de cuivre / bonne usinabilité (laiton – bronze)		160 180	220 240	1.0 x ØD1	1.0 x ØD1	< 1.5 x ØD1	0.5 x ØD1
N	(CuAlFe) Alliage de cuivre / usinabilité difficile / Bronze à l'aluminium (Ampco)		100 130	120 150	1.0 x ØD1	1.0 x ØD1	< 1.5 x ØD1	0.5 x ØD1
N	Alliage d'aluminium	Si < 8%	130 250	200 300	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	
N	Or, argent		140 160	200 220	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1	< 1.5 x ØD1	< 0.5 x ØD1

Avance par dent							fz [mm]
$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	
3.00 - 4.00	4.00 - 5.00	5.00 - 6.00	6.00 - 7.00	7.00 - 8.00	8.00 - 10.00	10.00 - 12.00	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.03 - 0.04	0.04 - 0.06	0.05 - 0.08	0.06 - 0.09	0.07 - 0.1	0.08 - 0.11	0.09 - 0.12	
0.010 - 0.03	0.013 - 0.03	0.015 - 0.04	0.018 - 0.04	0.020 - 0.05	0.023 - 0.05	0.025 - 0.06	

DIXI 7301 - 7302 - 7303 - 7304



Matières à usiner	CARBURE		ap [mm]	ae [mm]
	Vc [m/min]			
N Plastique	130	200	< 1.5 x ØD1	1 x ØD1

Avance par dent		fz [mm]							
$\varnothing D_1$									
2.00 - 2.50	2.50 - 3.00	3.00 - 4.00	4.00 - 5.00	5.00 - 6.00	6.00 - 8.00	8.00 - 10.00	10.00 - 12.00		
0.020 - 0.05	0.025 - 0.06	0.03 - 0.08	0.04 - 0.10	0.05 - 0.12	0.06 - 0.16	0.08 - 0.20	0.10 - 0.28		

L'avance en plongée (Vfp) d'une fraise Z = 1 (perçage) doit être réduite de 40 à 80 % en fonction de la matière à usiner.