DIXI 7561

CONDITIONS DE COUPE



$$n\ [tr/min] = \frac{Vc\ [m/min] \times 1000}{\pi \times D_1\ [mm]}$$

$$Vf\ [mm/min] = n\ [tr/min] \times fz\ [mm] \times Z$$

Matières à usiner

			CARBURE Vc [m/min]		ap [mm]	ae [mm]
P	Acier de décolletage au plomb		**80**	100	< 0.7 x ØD1	1 x ØD1
N	Alliage de cuivre / bonne usinabilité (laiton – bronze)		**100**	130	< 1 x ØD1	1 x ØD1
N	Alliage d'aluminium	Si < 8%	**120**	160	< 1 x ØD1	1 x ØD1
N	Fonte d'aluminium	Si > 8%	**100**	130	< 1 x ØD1	1 x ØD1
N	Plastique		**130**	200	< 1.5 x ØD1	1 x ØD1

Avance par dent **fz [mm]**

Ø D_1 2.00 - 2.50	Ø D_1 2.50 - 3.00	Ø D_1 3.00 - 4.00	Ø D_1 4.00 - 5.00	Ø D_1 5.00 - 6.00	Ø D_1 6.00 - 8.00	Ø D_1 8.00 - 10.00	Ø D_1 10.00 - 12.00
0.010 - 0.03	**0.013** - 0.04	**0.02** - 0.05	**0.02** - 0.06	**0.03** - 0.07	**0.03** - 0.10	**0.04** - 0.12	**0.05** - 0.17
0.014 - 0.04	**0.018** - 0.05	**0.02** - 0.06	**0.03** - 0.08	**0.04** - 0.09	**0.04** - 0.12	**0.06** - 0.15	**0.07** - 0.21
0.014 - 0.04	**0.018** - 0.05	**0.02** - 0.06	**0.03** - 0.08	**0.04** - 0.09	**0.04** - 0.12	**0.06** - 0.15	**0.07** - 0.21
0.014 - 0.04	**0.018** - 0.05	**0.02** - 0.06	**0.03** - 0.08	**0.04** - 0.09	**0.04** - 0.12	**0.06** - 0.15	**0.07** - 0.21
0.020 - 0.05	**0.025** - 0.06	**0.03** - 0.08	**0.04** - 0.10	**0.05** - 0.12	**0.06** - 0.16	**0.08** - 0.20	**0.10** - 0.28

L'avance en plongée (Vfp) d'une fraise Z = 1 (perçage) doit être réduite de 40 à 80 % en fonction de la matière à usiner.

DIXI 7552 - 7562 - 7572 - 7582



Matières à usiner

			CARBURE Vc [m/min]		TiAlN Vc [m/min]		DICUT Vc [m/min]		DIAMANT Vc [m/min]		ap [mm]	ae [mm]
P	Acier non allié / faiblement allié	< 600 N/mm²	**50**	80							< 1 x ØD1	< 1 x ØD1
P	Acier non allié / faiblement allié	600 – 1500 N/mm²			**70**	100					< 0.5 x ØD1	< 1 x ØD1
P	Acier fortement allié	700 – 1500 N/mm²			**40**	60					< 0.5 x ØD1	< 1 x ØD1
K	Fonte grise / Fonte à graphite sphéroïdal perlitique	< 250 HB	**100**	170							< 1 x ØD1	< 1 x ØD1
S	Titane, alliage de titane		**60**	80							< 1 x ØD1	< 1 x ØD1
N	Alliage de cuivre / bonne usinabilité (laiton – bronze)		**80**	120							< 1.5 x ØD1	< 1 x ØD1
N	Alliage de cuivre / usinabilité difficile / Bronze à l'aluminium	(CuAlFe) (Ampco)					**100**	140			< 1 x ØD1	< 1 x ØD1
N	Alliage d'aluminium	Si < 8%	**150**	200							< 1.5 x ØD1	< 1 x ØD1
N	Fonte d'aluminium	Si > 8%	**100**	200							< 1 x ØD1	< 1 x ØD1
N	Graphite								**200**	300	3 x ØD1	< 0.30 x ØD1
N	Plastique		**100**	130							< 2 x ØD1	< 1 x ØD1
N	Or, argent		**90**	130	**100**	140					< 0.5 x ØD1	< 1 x ØD1

Avance par dent **fz [mm]**

Ø D_1 1.00 - 2.00	Ø D_1 2.00 -3.00	Ø D_1 3.00 - 5.00	Ø D_1 5.00 - 7.00	Ø D_1 7.00 - 10.00	Ø D_1 10.00 - 13.00	Ø D_1 13.00 - 16.00	Ø D_1 16.00 - 20.00
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.014 - 0.04	**0.018** - 0.05	**0.021** - 0.05	**0.025** - 0.06	**0.032** - 0.08	**0.04** - 0.09	**0.04** - 0.11	**0.05** - 0.12
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20
0.012 - 0.02	**0.018** - 0.04	**0.03** - 0.06	**0.04** - 0.09	**0.07** - 0.12	**0.06** - 0.14	**0.07** - 0.16	**0.08** - 0.20