

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f \text{ [mm]}$$

Matières à usiner			CARBURE		TiN		DICUT - TiAIN	
			Vc [m/min]	Vc [m/min]				
P	Aacier non allié / faiblement allié	< 600 N/mm ²	40	60	50	70	50	70
P	Aacier de décolletage au plomb		60	90				
P	Aacier fortement allié	700 – 1500 N/mm ²			40	60	40	60
M	Aacier inoxydable	400 – 700 N/mm ²	40	60	50	70	50	70
M	Aacier inox. DUPLEX, acier austénitique inox. sans nickel	> 800 N/mm ²	20	40	30	50	30	50
K	Fonte grise / Fonte à graphite sphéroïdal perlitique	< 250 HB	50	80	60	80	60	80
K	Fonte à graphite sphéroïdal ferritique / Fonte malléable		30	50	40	60	40	60
S	Super alliages / Aacier inox. réfractaire	Inconel Nimonic Hastelloy	15	25	20	40	20	40
S	Titane, alliage de titane		35	55				
N	Alliage de cuivre / bonne usinabilité (laiton – bronze)		80	100				
N	Alliage de cuivre / usinabilité difficile / Bronze à l'aluminium	(CuAlFe) (Ampco)	40	70	60	90	60	90
N	Alliage d'aluminium	Si < 8%	80	100			90	130
N	Plastique		30	60				
N	Or, argent		50	80				

$$D_1 < 1 \text{ mm} \Rightarrow V_c - 30\%$$