

DIXI 1137-5D - 8D

$$n [\text{U/min}] = \frac{V_c [\text{m/min}] \times 1000}{\pi \times D_1 [\text{mm}]}$$

$$V_f [\text{mm/min}] = n [\text{U/min}] \times f [\text{mm}]$$

		VDI 3323	Entspanzyklus			
			VHM Vc [n/min]	C-TOP Vc [m/min]	DRYCUT Vc [m/min]	Q1
P	Unlegierter Stahl, Automaten Stahl	1 - 5	  	40 - 80	50 - 110	<3×ØD1
	Niedrig legierter Stahl < 800 N/mm²	6 - 9		45 - 100	<1.5×ØD1	
	Hochlegierter Stahl > 800 N/mm², ferritischer / martensitischer Edelstahl	10 - 13		45 - 90	<1.5×ØD1	
	Austenitischer rostfreier Stahl < 700 N/mm²	14.1 - 14.2		35 - 60	<0.3×ØD1	
	Nickelfreier rostfreier Stahl / DUPLEX > 700 N/mm²	14.3 - 14.4		30 - 55	<0.5×ØD1	
	Grauguss < 250 HB	15 - 16		80 - 150	90 - 160	<2×ØD1
	Duktiles Gusseisen, Temperguss > 250 HB	17 - 20		40 - 80	50 - 100	<1×ØD1
	Alu-Knetlegierung < 12% Si	21 - 22		80 - 150	90 - 200	<3×ØD1
	Alu-Gusslegierung > 12% Si	23 - 25		50 - 90	80 - 150	<3×ØD1
	Kupferlegierung gute Zerspanbarkeit mit Pb	26		60 - 150	65 - 180	<4×ØD1
N	Kupferlegierung schwere Zerspanbarkeit	27 - 28		50 - 120	55 - 130	<3×ØD1
	Gold, Silber	-		60 - 120	70 - 150	<3×ØD1
	Spezielle Nickel-Kobalt-Legierung	31 - 35			20 - 40	<0.5×ØD1
	Titan, Titanlegierung	36 - 37		30 - 60	35 - 70	<0.3×ØD1

Vorschub pro Umdrehung f [mm]							
Ø D ₁ 0.15 - 0.40	Ø D ₁ 0.40 - 0.70	Ø D ₁ 0.70 - 1.00	Ø D ₁ 1.00 - 1.50	Ø D ₁ 1.50 - 2.00	Ø D ₁ 2.00 - 3.00	Ø D ₁ 3.00 - 4.00	Ø D ₁ 4.00 - 6.00
0.0026 - 0.0100	0.007 - 0.017	0.012 - 0.025	0.017 - 0.037	0.026 - 0.050	0.034 - 0.074	0.050 - 0.096	0.060 - 0.135
0.0024 - 0.0090	0.006 - 0.016	0.011 - 0.023	0.016 - 0.035	0.024 - 0.046	0.032 - 0.070	0.046 - 0.090	0.056 - 0.125
0.0021 - 0.0080	0.006 - 0.014	0.010 - 0.020	0.014 - 0.030	0.021 - 0.040	0.028 - 0.060	0.040 - 0.076	0.048 - 0.110
0.0016 - 0.0060	0.004 - 0.010	0.007 - 0.015	0.010 - 0.022	0.016 - 0.030	0.020 - 0.044	0.030 - 0.058	0.036 - 0.080
0.0014 - 0.0055	0.004 - 0.009	0.006 - 0.013	0.009 - 0.020	0.014 - 0.026	0.018 - 0.040	0.026 - 0.052	0.032 - 0.070
0.0035 - 0.0130	0.009 - 0.023	0.016 - 0.033	0.023 - 0.050	0.035 - 0.066	0.046 - 0.100	0.066 - 0.128	0.080 - 0.180
0.0017 - 0.0065	0.005 - 0.012	0.008 - 0.017	0.012 - 0.025	0.017 - 0.033	0.024 - 0.050	0.034 - 0.064	0.040 - 0.090
0.0035 - 0.0130	0.009 - 0.023	0.016 - 0.033	0.023 - 0.050	0.035 - 0.066	0.046 - 0.100	0.066 - 0.128	0.080 - 0.180
0.0030 - 0.0115	0.008 - 0.020	0.014 - 0.029	0.020 - 0.043	0.030 - 0.058	0.040 - 0.086	0.058 - 0.112	0.070 - 0.160
0.0043 - 0.0165	0.012 - 0.029	0.020 - 0.041	0.029 - 0.062	0.043 - 0.083	0.058 - 0.124	0.082 - 0.160	0.100 - 0.225
0.0033 - 0.0125	0.009 - 0.022	0.015 - 0.031	0.022 - 0.047	0.033 - 0.063	0.044 - 0.094	0.062 - 0.122	0.076 - 0.170
0.0030 - 0.0115	0.008 - 0.020	0.014 - 0.029	0.020 - 0.043	0.030 - 0.058	0.040 - 0.086	0.058 - 0.112	0.070 - 0.160
0.0009 - 0.0035	0.002 - 0.006	0.004 - 0.008	0.006 - 0.012	0.009 - 0.017	0.012 - 0.024	0.016 - 0.032	0.020 - 0.045
0.0017 - 0.0065	0.005 - 0.012	0.008 - 0.017	0.012 - 0.025	0.017 - 0.033	0.024 - 0.050	0.034 - 0.064	0.040 - 0.090

Werte basieren auf der Verwendung von Schneidöl. Die Schnittparameter werden durch äußere Parameter sehr stark beeinflusst, insbesondere durch die Stabilität der Werkzeugspannung sowie der Werkstückgeometrie und der Aufspansituation.
Wenn es sich bei der Schmierung um Emulsion oder Minimalmengenschmierung handelt, sollten Sie bei Nichteisenmetallen die DRYCUT-Beschichtung bevorzugen.