

Nr. 6321

## Spannpratze, stufenlos verstellbar

Stahl, geschmiedet und vergütet, verzinkt.



Nut	B1	B2 x L	D	E1	E2	H	Spannschraube	Gewicht [g]
-	17	50x140	60	30	55	75	-	900
-	21	60x175	80	40	70	85	-	1600
12	17	50x140	60	30	55	0-50	M12x12x125	1070
14	17	50x140	60	30	55	0-50	M12x14x125	1080
16	17	50x140	60	30	55	0-75	M16x16x160	1270
18	17	50x140	60	30	55	0-75	M16x18x160	1280
20	21	60x175	80	40	70	0-85	M20x20x200	2300
22	21	60x175	80	40	70	0-85	M20x22x200	2370

### Anwendung:

Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlage und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Sie ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen.

### Hinweis:

Mit Schrauben für T-Nuten DIN 787, Länge 160 mm, kann bei den Spannpratzen-Größen 12 und 14 eine maximale Spannhöhe von 75 mm erreicht werden.



CAD




### Zubehör und Empfehlungen



Nr. 6312V,  
Seite 32



Nr. 6312V,  
Seite 32



Technische Änderungen vorbehalten.