



Nr. 6332S

Schnellspannmutter ohne Bund

vergütet und verzinkt, Festigkeitsklasse 6.



| | Größe | SW | M | Gewicht [g] |
|--|-------|----|------|----------------|
| | M 6 | 16 | 9,0 | 10 |
| | M 8 | 19 | 10,5 | 15 |
| | M10 | 22 | 12,5 | 23 |
| | M12 | 27 | 15,0 | 44 |
| | M16 | 34 | 16,0 | 68 |
| | M20 | 41 | 22,0 | 85 |

Anwendung:

Schnellspannmutter seitlich direkt an das Schraubengewinde bis zum Spannpunkt schieben und anschließend verriegeln. Wenn das Schnellspannmutter-Unterteil am Spannpunkt fest anliegt, wird das Oberteil mit dem Unterteil mittels einer 1/4 bis 1/2-Umdrehung gekontert.

Vorteil:

- müheloses Überbrücken langer Schraubgewinde und Spannspindeln
- leichte Montage/Demontage an engen und nicht einsehbaren Stellen
- kein Suchen des Gewindes
- kein Festfressen auf dem Gewinde durch äußere Einflüsse
- keine Beeinträchtigung durch Verschmutzung wie Farbreste oder Rost.

CAD



Technische Änderungen vorbehalten.