



## Módulo de alicate para arandelas FACOM

539963

desde 151,58 €

Descripción de producto:

En insertos de espuma.

**Utilizable con:**

539815 Carro de taller FACOM  
539825 Carro de taller FACOM  
539830 Carro de taller FACOM  
539835 Carro de taller FACOM  
539855 Carro de taller FACOM  
539865 Carro de taller FACOM  
539955 Carro de taller FACOM  
539965 Carro de taller FACOM  
539970 Carro de taller FACOM  
539980 Carro de taller FACOM

**Repuestos compatibles:**

445000 Alicate para arandelas interiores FACOM  
445090 Alicate para arandelas exteriores FACOM

FACOM

## Artículos

| Descripción de producto                | Disponibilidad | Precio   |
|----------------------------------------|----------------|----------|
| Módulo de alicate para arandelas FACOM |                | 151,58 € |
| 539963                                 |                |          |

| Descripción de producto                                      | Disponibilidad | Precio   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Módulo para juego de alicates para arandelas FACOM MODM.PCSN |                | 151,58 € |
| 539963.0100                                                  |                |          |