


DIXI 7210

SCHNITTBEDINGUNGEN




$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f_z \text{ [mm]} \times Z$$

Zu bearbeitender Werkstoff			VHM		CUTINOX		ae	
	Vc [m/min]	Vc [m/min]	ap [mm]	ae [mm]	ap [mm]	ae [mm]		
P	Niedrig leg. / unleg. Stahl	< 600 N/mm ²	70 100	100 120	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.3 x ØD1	1 x ØD1
P	Niedrig leg. / unleg. Stahl	600 – 1500 N/mm ²		80 100	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
P	Bleilegierter Automatenstahl		70 100		1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
P	Hochlegierter Stahl	700 – 1500 N/mm ²		50 70	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
M	Rostfreier Stahl	400 – 700 N/mm ²		80 100	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
K	Grauguss / Sphäroguss perlitisch	< 250 HB	70 100	100 120	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
K	Leg. Grauguss / Sphäroguss perlitisch	> 250 HB	40 70	80 100	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
K	Sphäroguss ferritisch / Temperiung		70 100	100 120	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
S	Titan, Titanlegierung		30 45		1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1
N	Kupfer-Legierung / gut zerspanbar (Messing – Bronze)	160 180	220 240	1.0 x ØD1	1.0 x ØD1	< 1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	
N	(CuAlFe) Kupfer-Legierung / schwer zerspanbar / Aluminium-Bronze (Ampco)	100 130	120 150	1.0 x ØD1	1.0 x ØD1	< 1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	
N	Aluminium-Knetlegierung	Si < 8%	130 250	200 300	1.5 x ØD1	0.5 x ØD1	< 1.0 x ØD1	
N	Gold, Silber		140 160	200 220	< 1.0 x ØD1	1 x ØD1	< 1.5 x ØD1	< 0.5 x ØD1

Vorschub pro Zahn							fz [mm]
$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$
3.00 - 4.00	4.00 - 5.00	5.00 - 6.00	6.00 - 7.00	7.00 - 8.00	8.00 - 10.00	10.00 - 12.00	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.02 - 0.03	0.025 - 0.04	0.028 - 0.045	0.032 - 0.05	0.035 - 0.06	0.04 - 0.08	0.06 - 0.10	
0.03 - 0.04	0.04 - 0.06	0.05 - 0.08	0.06 - 0.09	0.07 - 0.1	0.08 - 0.11	0.09 - 0.12	
0.010 - 0.03	0.013 - 0.03	0.015 - 0.04	0.018 - 0.04	0.020 - 0.05	0.023 - 0.05	0.025 - 0.06	

DIXI 7301 - 7302 - 7303 - 7304



Zu bearbeitender Werkstoff	HM		
	Vc [m/min]	ap [mm]	ae [mm]
Kunststoff	130	200	<1.5 x ØD1

Vorschub pro Zahn		fz [mm]							
$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$	$\emptyset D_1$
2.00 - 2.50	2.50 - 3.00	3.00 - 4.00	4.00 - 5.00	5.00 - 6.00	6.00 - 8.00	8.00 - 10.00	10.00 - 12.00		
0.020 - 0.05	0.025 - 0.06	0.03 - 0.08	0.04 - 0.10	0.05 - 0.12	0.06 - 0.16	0.08 - 0.20	0.10 - 0.28		

Vorschubwerte beim Eintauchen müssen bei Fräsern mit Z = 2 zwischen 40 und 80 % reduziert werden (abhängig von dem zu bearbeitendem Werkstoff)