

**POLY 4001 - POLY 4005 - POLY 4007**

## CONDITIONS DE COUPE

$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$V_f \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times f \text{ [mm]}$$

Matières à usiner		CARBURE
	Vc [m/min]	
P Acier non allié / faiblement allié	< 600 N/mm <sup>2</sup>	14 16 20 25 30 35 40 45
P Acier non allié / faiblement allié	600 – 1500 N/mm <sup>2</sup>	12 14 16 20 25 30 35 40 45
P Acier de décolletage au plomb		50 70 80 100
P Acier fortement allié	700 – 1500 N/mm <sup>2</sup>	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45
M Acier inoxydable	400 – 700 N/mm <sup>2</sup>	10 12 15 18 20 25 30 35 40 45
M Acier inox. DUPLEX, acier austénitique inox. sans nickel	> 800 N/mm <sup>2</sup>	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45
K Fonte grise / Fonte à graphite sphéroïdal perlite	< 250 HB	30 40 50 60 70 80 90
K Fonte alliée / Fonte à graphite sphéroïdal perlite	> 250 HB	12 15 18 20 25 30 35 40 45
K Fonte à graphite sphéroïdal ferritique / Fonte malléable		14 20 32 40 50 60 70 80 90
S Super alliages / Acier inox. réfractaire	Inconel Nimonic Hastelloy	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45
S Titane, alliage de titane		10 12 15 20 25 30 35 40 45
N Alliage de cuivre / bonne usinabilité (laiton – bronze)		20 30 40 50 60 70 80 90
N Alliage de cuivre / usinabilité difficile / Bronze à l'aluminium	(CuAlFe) (Ampco)	16 24 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
N Alliage d'aluminium	Si < 8%	20 30 40 50 60 70 80 90
N Fonte d'aluminium	Si > 8%	20 30 35 40 50 60 70 80 90
N Plastique		20 30 40 50 60 70 80 90
N Plastique avec fibres		10 20 30 40 50 60 70 80 90
N Or, argent		20 30 40 50 60 70 80 90