



Módulo de alicate para arandelas FACOM

539963

desde 151,58 €

Descripción de producto:

En insertos de espuma.

Utilizable con:

539815 Carro de taller FACOM
539825 Carro de taller FACOM
539830 Carro de taller FACOM
539835 Carro de taller FACOM
539855 Carro de taller FACOM
539865 Carro de taller FACOM
539955 Carro de taller FACOM
539965 Carro de taller FACOM
539970 Carro de taller FACOM
539980 Carro de taller FACOM

Repuestos compatibles:

445000 Alicata para arandelas interiores FACOM
445090 Alicata para arandelas exteriores FACOM

FACOM

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Módulo de alicate para arandelas FACOM		151,58 €
539963		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Módulo para juego de alicates para arandelas FACOM MODM.PCSN		151,58 €
539963.0100		