


## DIXI 7560

### CONDITIONS DE COUPE




$$n \text{ [tr/min]} = \frac{Vc \text{ [m/min]} \times 1000}{\pi \times D_1 \text{ [mm]}}$$

$$Vf \text{ [mm/min]} = n \text{ [tr/min]} \times fz \text{ [mm]} \times Z$$

Matières à usiner		CARBURE		TiAIN	DLC	ap [mm]	ae [mm]
		Vc [m/min]	Vc [m/min]	Vc [m/min]			
P	Acier non allié / faiblement allié	< 600 N/mm <sup>2</sup>	90 110	110 130		1.50 x ØD1	< 0.10 x ØD1
P	Acier non allié / faiblement allié	600 – 1500 N/mm <sup>2</sup>		80 100		1.50 x ØD1	< 0.10 x ØD1
P	Acier de décolletage au plomb		80 110			1.50 x ØD1	< 0.30 x ØD1
P	Acier fortement allié	700 – 1500 N/mm <sup>2</sup>		60 80		1.50 x ØD1	< 0.05 x ØD1
M	Acier inoxydable	400 – 700 N/mm <sup>2</sup>		80 100		1.50 x ØD1	< 0.05 x ØD1
M	Acier inox. DUPLEX, acier austénitique inox. sans nickel > 800 N/mm <sup>2</sup>			60 80		1.50 x ØD1	< 0.05 x ØD1
K	Fonte grise / Fonte à graphite sphéroïdal perlitique	< 250 HB	80 110	110 140		1.50 x ØD1	< 0.20 x ØD1
K	Fonte alliée / Fonte à graphite sphéroïdal perlitique	> 250 HB	50 70	80 100		1.50 x ØD1	< 0.05 x ØD1
K	Fonte à graphite sphéroïdal ferritique / Fonte malléable		80 110	110 130		1.50 x ØD1	< 0.10 x ØD1
S	Super alliages / Acier inox. réfractaire Inconel Nimonic Hastelloy		35 50			1.50 x ØD1	< 0.05 x ØD1
S	Titane, alliage de titane		40 55		50 80		1.50 x ØD1 < 0.10 x ØD1
N	Alliage de cuivre / bonne usinabilité (laiton – bronze)		160 200		200 300		1.50 x ØD1 < 0.30 x ØD1
N	Alliage de cuivre / usinabilité difficile / Bronze à l'aluminium (CuAlFe) (Ampco)		140 160	170 220	200 270		1.50 x ØD1 < 0.10 x ØD1

Avance par dent fz [mm]

Ø D <sub>1</sub> 0.35 - 1.90 (Z = 3)	Ø D <sub>1</sub> 2.00 - 3.00 (Z = 5)	Ø D <sub>1</sub> 3.00 - 5.00 (Z = 5)	Ø D <sub>1</sub> 5.00 - 8.00 (Z = 5)	Ø D <sub>1</sub> 8.00 - 10.00 (Z = 6)	Ø D <sub>1</sub> 10.00 - 14.00 (Z = 6)	Ø D <sub>1</sub> 14.00 - 16.00 (Z = 6)	Ø D <sub>1</sub> 16.00 - 20.00 (Z = 6)
0.004 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11
0.004 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11
0.004 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.07 - 0.10	0.08 - 0.11
0.002 - 0.015	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11
0.002 - 0.015	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11
0.004 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11
0.004 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11
0.004 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11
0.002 - 0.01	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11
0.004 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11
0.004 - 0.02	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.07	0.04 - 0.08	0.05 - 0.09	0.06 - 0.10	0.07 - 0.11



## DIXI 7060 - 7232

Matières à usiner		CARBURE		ap [mm]	ae [mm]
		Vc [m/min]			
K	Fonte grise / Fonte à graphite sphéroïdal perlitique < 250 HB	100 150		< 1 x ØD1	1 x ØD1
N	Alliage de cuivre / bonne usinabilité (laiton – bronze)	140 160		< 1 x ØD1	1 x ØD1
N	Or, argent	140 160		< 0.9 x ØD1	1 x ØD1
N	Plastique	240 260		< 1.2 x ØD1	1 x ØD1
N		240 300		< 1.2 x ØD1	1 x ØD1

Avance par dent fz [mm]

Ø D <sub>1</sub> 0.50 - 1.00	Ø D <sub>1</sub> 1.00 - 1.50	Ø D <sub>1</sub> 1.50 - 3.00	Ø D <sub>1</sub> 3.00 - 5.00	Ø D <sub>1</sub> 5.00 - 7.00	Ø D <sub>1</sub> 7.00 - 10.00
0.006 - 0.015	0.012 - 0.020	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.11
0.006 - 0.015	0.012 - 0.020	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.11
0.006 - 0.015	0.012 - 0.020	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.11
0.006 - 0.015	0.012 - 0.020	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.11
0.006 - 0.015	0.012 - 0.020	0.016 - 0.04	0.02 - 0.06	0.03 - 0.09	0.04 - 0.11