



Módulo de alicate para arandelas FACOM

539910

desde 139,42 €

Descripción de producto:

En inserto de plástico.

Utilizable con:

539815 Carro de taller FACOM
539825 Carro de taller FACOM
539830 Carro de taller FACOM
539835 Carro de taller FACOM
539855 Carro de taller FACOM
539865 Carro de taller FACOM
539955 Carro de taller FACOM
539965 Carro de taller FACOM
539970 Carro de taller FACOM
539980 Carro de taller FACOM

Repuestos compatibles:

445000 Alicate para arandelas interiores FACOM
445020 Alicate para arandelas interiores FACOM
445090 Alicate para arandelas exteriores FACOM
445110 Alicate para arandelas exteriores FACOM

FACOM

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Módulo de alicate para arandelas FACOM		139,42 €
539910		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Módulo FACOM con 4 alicates Seeger MOD.PC		139,42 €
539910.0100		