



Tornillos de cabeza plana Pan-Head con ranura

861366

desde 0,02 €

Descripción de producto:

DIN 85 A / ~ISO 1580

Acero 4.8 / azul galvanizado

Resistencia a la tracción: 400 N/mm²

DIN 85 A: Norma retirada

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tornillos de cabeza plana Pan-Head con ranura		0,02 €
861366		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 3		0,04 €
861366.0010		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 4		0,04 €
861366.0020		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 5		0,04 €
861366.0030		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 6		0,04 €
861366.0040		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 8		0,04 €
861366.0050		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 10		0,04 €
861366.0060		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 12		0,04 €
861366.0070		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 14		0,06 €
861366.0080		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 16		0,06 €
861366.0090		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 18		0,04 €
861366.0100		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 20		0,06 €
861366.0110		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 22		0,08 €
861366.0120		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 25		0,11 €
861366.0130		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 30		0,13 €
861366.0140		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.6 x 4		0,04 €
861366.0150		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.6 x 5		0,04 €
861366.0160		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.6 x 6		0,04 €
861366.0170		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.6 x 8		0,06 €
861366.0180		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.6 x 10		0,06 €
861366.0190		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.6 x 12		0,06 €
861366.0200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 4		0,04 €
861366.0210		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 5		0,04 €
861366.0220		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 6		0,02 €
861366.0230		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 8		0,02 €
861366.0240		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 10		0,04 €
861366.0250		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 12		0,02 €
861366.0260		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 14		0,04 €
861366.0270		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 16		0,04 €
861366.0280		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 18		0,04 €
861366.0290		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 20		0,04 €
861366.0300		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 22		0,04 €
861366.0310		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 25		0,06 €
861366.0320		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 30		0,13 €
861366.0330		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 35		0,08 €
861366.0340		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 40		0,13 €
861366.0350		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 50		0,17 €
861366.0360		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 60		0,21 €
861366.0370		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 5		0,04 €
861366.0380		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 6		0,04 €
861366.0390		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 8		0,04 €
861366.0400		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 10		0,04 €
861366.0410		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 12		0,04 €
861366.0420		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 16		0,06 €
861366.0430		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 20		0,08 €
861366.0440		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 25		0,11 €
861366.0450		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 30		0,13 €
861366.0460		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3.5 x 35		0,13 €
861366.0470		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 4		0,04 €
861366.0480		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 5		0,04 €
861366.0490		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 6		0,04 €
861366.0500		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 8		0,04 €
861366.0510		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 10		0,04 €
861366.0520		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 12		0,04 €
861366.0530		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 14		0,04 €
861366.0540		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 16		0,06 €
861366.0550		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 18		0,06 €
861366.0560		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 20		0,06 €
861366.0570		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 22		0,04 €
861366.0580		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 25		0,04 €
861366.0590		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 30		0,06 €
861366.0600		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 35		0,15 €
861366.0610		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 40		0,06 €
861366.0620		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 45		0,17 €
861366.0630		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 50		0,13 €
861366.0640		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 55		0,13 €
861366.0650		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 60		0,19 €
861366.0660		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 70		0,27 €
861366.0670		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 80		0,40 €
861366.0680		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 6		0,06 €
861366.0690		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 8		0,04 €
861366.0700		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 10		0,04 €
861366.0710		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 12		0,06 €
861366.0720		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 14		0,06 €
861366.0730		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 16		0,06 €
861366.0740		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 18		0,06 €
861366.0750		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 20		0,06 €
861366.0760		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 22		0,08 €
861366.0770		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 25		0,08 €
861366.0780		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 30		0,08 €
861366.0790		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 35		0,08 €
861366.0800		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 40		0,13 €
861366.0810		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 45		0,19 €
861366.0820		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 50		0,21 €
861366.0830		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 55		0,27 €
861366.0840		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 60		0,29 €
861366.0850		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 65		0,34 €
861366.0860		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 70		0,38 €
861366.0870		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 80		0,40 €
861366.0880		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 90		0,69 €
861366.0890		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 100		0,78 €
861366.0900		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 6		0,15 €
861366.0910		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 8		0,08 €
861366.0920		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 10		0,06 €
861366.0930		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 12		0,08 €
861366.0940		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 14		0,08 €
861366.0950		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 16		0,08 €
861366.0960		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 18		0,08 €
861366.0970		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 20		0,11 €
861366.0980		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 25		0,13 €
861366.0990		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 30		0,13 €
861366.1000		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 35		0,19 €
861366.1010		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 40		0,19 €
861366.1020		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 45		0,21 €
861366.1030		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 50		0,23 €
861366.1040		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 60		0,44 €
861366.1050		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 70		0,42 €
861366.1060		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 80		0,71 €
861366.1070		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 90		0,65 €
861366.1080		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 100		0,67 €
861366.1090		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 10		0,25 €
861366.1100		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 12		0,25 €
861366.1110		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 16		0,27 €
861366.1120		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 20		0,25 €
861366.1130		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 25		0,29 €
861366.1140		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 30		0,38 €
861366.1150		

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 35		0,50 €
861366.1160		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 40		0,71 €
861366.1170		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 45		0,55 €
861366.1180		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 50		0,59 €
861366.1190		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 60		0,67 €
861366.1200		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 70		0,76 €
861366.1210		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 80		0,90 €
861366.1220		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 4.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 8 x 90

0,99 €

861366.1230

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.