

ARSAM



Tornillos de cabeza plana Pan-Head con ranura

861368

desde 0,06 €

Descripción de producto:

DIN 85 A / ~ISO 1580

Acero 8.8 / azul galvanizado

Resistencia a la tracción: 800 N/mm²
0,2 % Límite de estiramiento: 640 N/mm²
Alargamiento a la rotura: mín. 12%
DIN 85 A: Norma retirada

Artículos

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Tornillos de cabeza plana Pan-Head con ranura		0,06 €
861368		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 4		0,13 €
861368.0010		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 5		0,06 €
861368.0020		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 6 0,06 €

861368.0030

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 8

0,06 €

861368.0040

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 10

0,08 €

861368.0050

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 2.5 x 12

0,08 €

861368.0060

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 4

0,06 €

861368.0070

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 5

0,06 €

861368.0080

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 6

0,06 €

861368.0090

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 8

0,06 €

861368.0100

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 10		0,06 €
861368.0110		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 12		0,06 €
861368.0120		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 16		0,08 €
861368.0130		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 20		0,11 €
861368.0140		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 3 x 25		0,19 €
861368.0150		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 5		0,11 €
861368.0160		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 6		0,11 €
861368.0170		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 8 0,11 €

861368.0180

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 10

0,11 €

861368.0190

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 12

0,11 €

861368.0200

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 16

0,13 €

861368.0210

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 20

0,13 €

861368.0220

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 25

0,13 €

861368.0230

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 30

0,17 €

861368.0240

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 4 x 40

0,32 €

861368.0250

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 6		0,15 €
861368.0260		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 8		0,13 €
861368.0270		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 10		0,13 €
861368.0280		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 12		0,15 €
861368.0290		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 16		0,15 €
861368.0300		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 20		0,17 €
861368.0310		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 25		0,19 €
861368.0320		
Descripción de producto	Disponibilidad	Precio

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 30 0,21 €

861368.0330

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 5 x 40

0,27 €

861368.0340

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 8

0,19 €

861368.0350

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 10

0,19 €

861368.0360

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 12

0,21 €

861368.0370

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 16

0,23 €

861368.0380

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 20

0,29 €

861368.0390

Descripción de producto	Disponibilidad	Precio
-------------------------	----------------	--------

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 25

0,29 €

861368.0400

Descripción de producto

Disponibilidad

Precio

Torn. Pan-Hd con ranura ac. 8.8 vzb DIN 85A / ~ISO 1580, M 6 x 30

0,34 €

861368.0410

* Precio neto | Copyright © 2024 SUMINISTROS ARSAM S.A.. Reservados todos los derechos.